


不具合品

ウチヤ製UP72





樹脂成形金型の
合わせ目の形状
が異なる



ゲート位置、CAV
形状が異なる



X線透視写真



内部Ass'yの構造が異なる

